

Акт осмотра

пгт. Гурзуф

«06» 02 2024 г.

Комиссия в составе:

1. Заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «Атлант Сервис» Рудейчук Анастасии Владимировны,
2. Главного энергетика Наумова Михаила Григорьевича,
3. Сторожа Петренко Петра Вячеславовича

составили настоящий акт о том, что при осмотре многоквартирного дома №14-0, расположенного по адресу: ул. Ялтинская, пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым выявлено:

- со стороны входа на уровне 1-го этажа отсутствуют фасадная плитка в количестве 4 шт.; (фото 1, 2)
 - со стороны входа на уровне 4-го этажа отсутствуют фасадный козырек - 1 шт.; (фото 2, 3)
 - со стороны входа (слева) отсутствует фасадный козырек - 3 шт. (фото 3)
 - со стороны входа на уровне 10-го этажа отсутствует фасадный козырек (фото 3) - 1 шт.
 - на вьезде в паркин " (сторона паркинга въезд/выезд) отсутствует фасадная плитка в количестве 5 шт. (фото 4)
 - на уровне 6-го этажа (1-й этаж) отсутствует фасадный козырек в количестве 2 шт. (фото 5)
 - на уровне 8-9-го этажей (1-й этаж) отсутствует фасадный козырек в количестве 1 шт. (фото 5)
 - над центральным входом отсутствует наружный светильник (фото 6)
 - на фасадной придомовой территории отсутствуют нар. фонари - 1 шт. (фото 7, 8)
 - со стороны спуска на детскую площадку отсутствуют стел. ограждения в количестве 2 шт. (фото 9)
 - на балконе апартамент № 28 (балкон) отсутствует стел. ограждение 1 шт. (фото 10)
 - над балконом апартамент № 1110 отсутствуют 3 листа профли (фото 11)
 - при выходе на лужайку отсутствует стел. ограждение (фото 12) 4 шт.
 - повреждено ограждение лужайки (фото 13)
 - отсутствуют зеркала осужд (КПП) 2 шт.;
 - в коридорах каждого этажа сверху по стене рама покрывает отверстие вода.
- Приложенной к акту осмотра поврежденной поштучно недвижимой принадлежности
Приложения: 1. Фотоматериалы на 3-х листах
2. Звонки, в частности, датой, ветер до 35 м/с в ночь с 5 на 6 февраля 2024 года.

Подписи составителей акта залива квартиры

Заместитель директора ООО «Атлант Сервис»

Рудейчук А.В.

Главный энергетик

Наумов М.Г.

Сторож

Петренко П.В.

ООО «Атлант Сервис»
ОГРН 1199112013836, ИНН/КПП 9103091905/910301001, Р/с № 40702810840010021205,
РНКБ БАНК (ПАО) к/с № 30101810335100000607, БИК 043510607
298645, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ялтинская 14-0, офис 92А.
телефон: +7 982 276 01 01, e-mail: uk. riviera@mail.ru

Акт осмотра

пгт. Гурзуф

«06» 02 2024 г.

Комиссия в составе:

1. Заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «Атлант Сервис» Рудейчук Анастасии Владимировны,
 2. Главного энергетика Наумова Михаила Григорьевича,
 3. Сторожа Петренко Петра Вячеславовича
- составили настоящий акт о том, что при осмотре квартиры № 14-3

расположенного по адресу: ул. Ялтинская, пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым выявлено:

- на уровне 4-го и 5-го этажей отсутствует фасадная плитка (амми камень) (фото 1);
- на уровне 7-го этажа и крыши отсутствует фасадная плитка (амми камень) (фото 2);
- на 4-ом этаже повреждено стекло ограждения (фото 3);
- на каждом этаже протекает дождевая вода через потолочные светильники, а также сверху крыши в подвале (фото 4, 5);
- на крыше отсутствуют мелкие детали в количестве 4 шт. (фото 6);
- на крыше повреждено покрытие (фото 7, 8);
- не соблюдается установка плитки изолодана

Причиной вышеуказанных повреждений послужило неблагоприятное погодное явление, в частности, дотсу, ветер (до 35 м/с) в ночь с 05 на 06 февраля 2024 года

Приложения:

1. Фотоматериалы на 8-ти листах

Подписи составителей акта залива квартиры

Заместитель директора ООО «Атлант Сервис» _____

Рудейчук А.В.

Главный энергетик _____

Наумов М.Г.

Сторож _____

Петренко П.В.